

SFC4000T 펌웨어(1.28f180629) 입니다.

* 수정 내용:

이전 버전에서 콤보포트 21~24번에 100Mbps SFP 광모듈을 사용시 SFC4000T로 ping을 할 경우

Ping 응답시간 및 CPU사용량이 증가 하는 현상을 개선 하였음.

* 참고:

- 이전 펌웨어에서 스위치를 통과하는 트래픽에는 통신 영향 없음.
- 이전 펌웨어에서 1Gbps SFP만 사용시에는 문제 증상 없음.